

東労基発 0627 第2号
令和4年6月27日

一般社団法人東京建設業協会
会長様

東京労働局 労働基準部長



移動式クレーンの転倒防止対策の徹底について

平素は、労働行政の運営に格別の御理解及び御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本年、都内の建設工事現場においては、移動式クレーンの転倒が別紙のとおり頻発しており、たびたび報道がなされるなど社会的な問題として取り上げられております。

これらの事案の中には、作業効率を優先するあまり、移動式クレーンによる荷のつり上げ作業時に過負荷防止装置を的確に機能させなかつたことで、過荷重となり、転倒に至つたという人的な要因によるものも散見されるところです。

また、移動式クレーンの転倒は、現場作業員を巻き込み、死亡などの重篤な災害に至るだけでなく、近隣住民や通行人などの第三者を巻き込んでの大きな災害につながりかねないものもあります。

つきましては、貴団体の傘下会員など関係者に対し、移動式クレーンを使用する作業に当たって、転倒を防止するため、下記の重点事項を遵守するよう周知方よろしくお願ひ申し上げます。

記

- 1 作業計画の策定（計画段階におけるリスクアセスメントの実施や関係者への周知含む）
- 2 機械の能力に応じた適正な使用の徹底（性能表等による作業半径等の確認等）
- 3 地盤強度の確保の徹底（敷鉄板の敷設、アウトリガー最大張り出し等）
- 4 安全装置の有効保持の徹底（過負荷防止装置の適切な設定含む）

※移動式クレーンの安全作業に関するチェックリストを別添リーフレット「STOP！
移動式クレーンの転倒灾害！！」の裏面に掲載しておりますので、ご活用ください。



(別紙)

令和4年に東京労働局で把握した都内における移動式クレーンの転倒事案一覧

(6月20日現在)


番号	発生月	事故を発生した機械等の種類等		推定原因	発生状況
		クレーンの種類	つり上げ荷重(能力)		
1	1月	ホイールクレーン	12t	過負荷	<p>移動式クレーンを用いて、枯損木のつり切りを行っていた際、切断した幹部を切り離そうと、移動式クレーンを右旋回させたところ、移動式クレーンが前方方向に転倒したもの。</p> <p>過負荷防止装置は機能していたものの、幹部を切り離す際の旋回の反動で過負荷状態となり、転倒したものと考えられる（被災者なし）。</p>
2	5月	クローラクレーン	750t	作業手順の誤り	<p>移動式クレーンの組立作業中、デリックブームがクレーンの安定する範囲にない状態で、移動式クレーンを旋回させたため、移動式クレーンが転倒したもの（被災者なし）。</p>
3	5月	トラッククレーン	3t	調査中	<p>移動式クレーンで1tの発電機をつり上げ、ジブを延ばしたところ、移動式クレーンが転倒したもの。</p> <p>移動式クレーンの転倒により付近にあつたボンベが倒れ、被災者の足に当たり、骨折した。</p>
4	6月	ホイールクレーン	約12t	過負荷防止措置の無効化	<p>移動式クレーンで型枠用資材の荷下ろし作業中、過負荷防止装置が作動したにもかかわらず、この機能を無効化した上で、ジブを更に延ばし、荷下ろし作業を続けたところ、移動式クレーンが転倒したもの。</p> <p>なお、移動式クレーンの設置場所は道路であり、幅員の関係でアウトリガーを十分に張り出せない状況であった（被災者なし）。</p>
5	6月	ホイールクレーン	調査中	調査中	<p>移動式クレーンで建設機械のつり降ろしを行っていたところ、移動式クレーンが転倒したもの。</p> <p>誘導者が負傷した。</p>

STOP!! 移動式クレーンの転倒災害!!

移動式クレーンの転倒災害が頻発しています！
転倒防止対策の徹底を図ってください！

作業計画の策定！

安全な作業計画の策定とリスクアセスメントの実施、関係者への安全教育を通じた周知徹底！



機械の能力に応じた適正な使用！

性能表等、能力の確認！



安全装置の有効保持！

過負荷防止装置の使用徹底！



作業状態に応じて、情報入力する場合は正確に！

地盤強度の確保！

鉄板の敷設等、沈下防止対策を的確に行ってください。
特に軟弱地盤の場合は、広い敷設鉄板の使用を！



アウトリガの張り出しは最大限に！

★移動式クレーンの転倒を発生させると、
社会的信用度が失墜する恐れがあります！

移動式クレーンの安全作業チェックリスト 下記項目を確認してください。

作業開始前	作業計画等	移動式クレーンの作業計画を策定していますか。また、作業計画の内容を関係労働者に周知していますか。	<input type="checkbox"/>
		計画段階で、移動式クレーンの転倒や労働者との接触に係る危険性を考慮したリスクアセスメントを実施し、具体的な対策を定めていますか。	<input type="checkbox"/>
		作業開始前に作業手順書をもとに関係作業員全員で打合わせを行っていますか。また、リスクアセスメント結果を踏まえた災害防止対策を具体的に指示していますか。	<input type="checkbox"/>
		移動式クレーン作業および玉掛け作業を行う前に関係労働者の有資格を確認していますか。また、関係労働者に対して安全教育を実施しましたか。	<input type="checkbox"/>
	点検等	定期自主検査（年次・月次）、性能検査（吊り上げ荷重3トン以上のものが対象です。）を実施していますか（検査証や記録表の確認）。	<input type="checkbox"/>
		作業開始前に点検を実施していますか。	<input type="checkbox"/>
		安全装置の機能を停止していませんか（機能の有効保持徹底）。特に過負荷防止装置へ入力した作業状態の情報は正確ですか。	<input type="checkbox"/>
		沈下防止対策は講じられていますか（軟弱地盤における敷設板の設置等）	<input type="checkbox"/>
		アウトリガーは両側とも張り出していますか。また、性能表の確認により吊荷と作業半径の安全性を確認していますか。	<input type="checkbox"/>
		関係者以外の作業半径内への立入禁止措置を講じていますか。また、監視人を配置していますか。	<input type="checkbox"/>
作業時	吊荷の落下防止対策	吊荷の落下防止対策として、安全な玉掛け方法を行っていますか。特に複数の荷を吊り上げる際の安全対策は大丈夫ですか。	<input type="checkbox"/>
		荷を吊り上げる際に移動式クレーンの機体に異常な振動や傾きはないですか。作業中は常時、安定度を確認してください。	<input type="checkbox"/>
		横引きや斜め吊りを行っていませんか。また、吊り荷走行を行っていませんか（当該作業の禁止徹底）。	<input type="checkbox"/>
	運転者	荷を吊ったまま運転者は運転位置から離れていませんか。	<input type="checkbox"/>
		強風、大雨等、作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止していますか。	<input type="checkbox"/>
		第三者（通行人等）に対する安全対策は万全ですか（安全、的確な誘導の実施）。	<input type="checkbox"/>

作業現場名：

点検日： 年 月 日

点検者：